



OBSERVACIONES

Fecha : 17/07/2019.
Departamento : 2016
Propietario : Marcelo Consolo
Revisor : Elias Diaz

- 1 desgaste en llave de monomando Lp.
- 2 Piquete en espejo baño N°2
- 3 Rayas en puerta closet.
- 4 Limpieza en ventanas Doe. N°2.
- 5 Piquetes en muebles sobre encimera y mueble acero
- 6 Campana, cambiar filtro y parte fraser
- 7 Limpieza y repaso de pintura zona refrigerador
- 8 Clavar junquillos Dormitorio 1
- 9 Cambio junquillo Doe. 1
- 10 Ventanal Doe. 1 no cierra.
- 11 Piquete en ceramica terraza fuera Doe. 1. 5. Uni
- 12 Clavar junquillo interior porcelo.
- 13 Revisar estanque. wc. Baño 1.
- 14 Tapa Tablero electrico Rayado.
- 15 Detalle enchape en canto puerta acceso
- 16 Cuadrar puertas closet.
17. falta revisar encimera y horno debido a corte electrico.

Nombre: 
Propietario
RUT: 10.883.377-7


Nombre: 
Revisor
RUT: 23.808.133-5

OBSERVACIONES

Fecha : 17/07/2019.
Departamento : 2116.
Propietario : Marcelo Conzolo
Revisor : Elias Diaz.

- 1 Cuadreá Puerta Baño N°2.
- 2 Enchape puerta mueble baniteio y closet repisa.
- 3 Detalle de Pintura Dor. N2 Puerta.
- 4 Detalle alfombra frente ventanal.
- 5 Detalle en repisa closet. Dor N°1
- 6 Repasar Fregue sector fina.
- 7 Detalle en puerta acceso. (1 Mano de Bañiz.)
- 8 faltan 2 tapas ciegas. Dor. N°1.

9
10
11
12
13
14
15



Propietario
Nombre: Marcelo Conzolo
RUT: 10.883.3777



Revisor
Nombre: Elias Diaz
RUT: 23.808.133-5

OBSERVACIONES

Fecha : 17/07/2019
Departamento : 216
Propietario : Marcelo Consolo
Revisor : Elias Diaz

- 1 Limpieza alfombra interior ropero.
- 2 Extractor Directo.
- 3 Piquetes en Ceramicas Terraza
- 4 Ajustar. Puerta Doe N°1.
- 5 Piquetes interior. en puerta bajo lp y cajon.
- 6 Terminaciones de Junquillos.
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15


Nombre: Marcelo Consolo
RUT: 10.883.377-7


Nombre: Elias Diaz
RUT: 23.808.133-5.